



T.C.  
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Konu: 2047 ada, 19 parsel hk.

04.11.2020

RAPOR

Akşemsettin Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi, 2047 ada 19 parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz mahallinde incelenmiş olup;

Tetkik neticesinde;

Statik analiz için mevcut binanın taşıyıcı sisteminde alınan numuneler ve deneysel işlemler neticesinde deformasyon olduğu, taşıyıcı sistemlerinin taşıma özelliğini kaybettiği, yapının belirli kısımlarında alçıpan malzeme ile deney yapılan yerlerin kapatıldığı tespit edilmiş olup, bu haliyle çevre can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu tespit edilmiştir.

Bu durumda;

3194 sayılı yasanın 39. Maddesi gereği tehlike arz eden taşınmazın güvenlik önlemlerinin ve yasal işlemlerinin tamamlanarak tehlikenin izalesi için ilgililerine 15 (On Beş) gün süre verilmesine aksi durumda tehlikenin izalesi için gereği belediye tarafından gerçekleştirilerek, masrafın %20 arttırımlı olarak arsa maliklerinden tahsilinin uygun olacağı kanaati ile iş bu rapor tarafımızca tanzim ve imza edilmiştir.

04.11.2020

  
Onur DEMİRCAN  
Bölge Müh.

  
Mustafa ÖZKAN  
Yapı Kontrol Şefi

