



T.C.
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Konu: 1019 Ada, 34 Parsel Hk.

10.04.2026

RAPOR

Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, Haraççıbostanı Sokak , 1019 Ada, 34 Parsel, Kapı No:11-11A-11B sayılı yerdeki yapılar, gözle tetkik edilmiştir.

Tetkik neticesinde;

Betonarme ve derme çatma olduğu anlaşılan taşınmazlarda yapılan tetkikler neticesinde yapılarda kısmen sıva kopmalarının ve ayrılmalarının meydana geldiği, yapılarda zamanın verdiği yıpranma ile taşıyıcı sisteminde tahribatların olduğu, tespit edilmiş olup, sağlık ve güvenliğini ihlal eden, şehircilik ,estetik ve trafik bakımından mahzurlu olan yapıların bu haliyle çevre can ve mal güvenliğini tehdit ettiği müşade edilmiştir.

Bu durumda;

Mevcut binada, oluşabilecek parça düşmelerine ve ani çökmelere karşı can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik tedbirlerin alınması ve risk durumunun izalesi için İmar Kanunu'nun 39. Maddesi gereği ilgililerine 10 gün süre verilmesine, ilgisince gereği yapılmadığı takdirde yasal gereğinin Belediyemizce yapılarak masraflarının %20 cezalı olarak ilgisinden tahsil edilmesinin uygun olacağı kanaatiyle iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

10.04.2026

E.SİVİL
Teknik Eleman

K.SESLİ
Teknik Eleman



















