



T.C.  
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Konu: 2241 Ada, 28 Parsel Metruk hk.

**RAPOR**

Fatih İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Mimar Çeşmesi Sokak, 2241 Ada, 28 Parsel, No:11, kapılı sayılı yerlerde bulunan, Zemin Kat + 1 Normal Katlı metruk yapı olduğu anlaşılan taşınmazın dışarıdan gözle tetkik edilmiştir.

**Tetkik neticesinde;**

Mevcut taşınmazın, yapısal çatlakların olduğu, cephe üzeri sıvalarda kopmaların olduğu tespit edilmiş olup, sağlık ve güvenliğini ihlal eden, şehircilik, estetik ve trafik bakımından mahzurlu olan yapının bu haliyle çevre can ve mal güvenliğini tehdit ettiği müşahade edilmiştir.

**Bu durumda;**

Mevcut binada, oluşabilecek parça düşmelerine ve ani çökmelere karşı can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik tedbirlerin alınması için İmar Kanunu'nun 39. Maddesi gereği ilgililerine 10 gün süre verilmesine, ilgisince gereği yapılmadığı takdirde yasal gereğinin Belediyemizce yapılarak masraflarının %20 cezalı olarak ilgisinden tahsil edilmesine, yapının tehlikesinin izalesi için mail-i inhidam durumu arz eden yapının yıkımı işlemi yapılmasının uygun olacağı kanaati ile iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

07.06.2024

E.GÖZÜBÜYÜK  
(Teknik Personel)

Y.İ.BAŞ  
(Teknik Personel)



T.C.  
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Yapı Kontrol Müdürlüğü





T.C.  
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Yapı Kontrol Müdürlüğü

