



T.C.
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Konu: İstinat Duvarı.

RAPOR

Fatih İlçesi Nişanca Mahallesi, Daltaban Yokuşu Sokak No:24, 752 Ada, 21 Parsel ve 34 Parsel arasında bulunan istinat duvarı gözle tetkik edilmiştir.

Tetkik neticesinde;

Mevcut duvar mevsimsel koşullara ve zamana bağlı olarak dayanımının ve taşıyıcılığını yitirdiğine, yağmur yağması sonucu istinat duvarında kısım kısım göçmeler meydana geldiği tespit edilmiş olup umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik ve trafik bakımından mahzurlu olan yapının bu haliyle çevre can ve mal emniyetini tehdit ettiği müşahede edilmiştir.

Bu durumda;

Mevcut duvarda, ani çökmelere karşı can ve mal emniyeti açısından gerekli güvenlik tedbirlerin alınması için İmar Kanunu'nun 39. Maddesi gereği ilgililerine 10 gün süre verilmesine, ilgisince gereği yapılmadığı takdirde yasal gereğinin Belediyemizce yapılarak masraflarının %20 cezalı olarak ilgisinden tahsil edilmesine, yapının tehlikesinin izalesi için mail-i inhidam durumu arz eden yapının yıkımı işlemi yapılmasının uygun olacağı kanaati ile iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

31.03.2026

V.DEMİRTAŞ
(Teknik Personel)

Y.KOCAAĞA
(Teknik Personel)





